



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5626

Cliente

Nombre: **VICTOR MANUEL MARTINEZ** Vehículo
Marca: **VOLKSWAGEN**
POINTER
Modelo: **2008**
Placas: **PDL3944**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante Servicio al cliente se apretó una abrazadera

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**