



Presupuesto: 5758

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Luis Vizcaino**

Vehículo

Marca: **NISSAN VERSA**

Modelo: **2019**

Placas: **NHZ5655**

Síntomas y/o comentarios

Checar falla de motor se jalonea

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnostico no marca ningún código la bomba de gasolina marca las libras de presión adecuadas	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**