



Presupuesto: 5768

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS DAMIAN**

Vehículo

Marca: **FORD IKON**

Modelo: **2011**

Placas: **291XNJ**

Síntomas y/o comentarios

Checar afinación, servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,750.00