



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5872

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **AUDI A6**

Modelo: **2014**

Placas: **NXJ1490**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico llegó en grúa

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico paso anticongelante al aceite desmontar motor para cambio	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**