



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 5968

### Cliente

Nombre: **GERARDO TENORIO**

### Vehículo

Marca: **BMW MINI COOPER**

Modelo: **2019**

Placas: **NGG2842**

### Síntomas y/o comentarios

Checar ruido en dirección, checar testigo de avería Nota dirección electro asistida con ligera vibración

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico borrar servicio	SI	\$200.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$200.00</b>