



# Presupuesto: 5975

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **JOSE LUIS NARVAEZ**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2015**

Placas: **S75ACF**

### Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación Observaciones soporte de caja de velocidades dañado y soporte de caballaje

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$1,150.00**