



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 602

Cliente

Nombre: **LUIS ENRRIQUE**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2012**

Placas: **917XZB**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$950.00
Corrección de parámetros	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Filtro de aire	\$120.00

Precio total: **\$1,670.00**