



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6043

Cliente

Nombre: **ADRIANA PEREA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2018**

Placas: **PAY8866**

Síntomas y/o comentarios

Checar suspensión delantera se va hacia la izquierda callo en un bache

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Alineación y rotación de llantas	SI	\$450.00

Elementos

Descripción	Importe

Precio total: **\$450.00**