



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6073

Cliente

Nombre: **OMAR AMADOR**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1998**

Placas: **995MBS**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de anticongelante, servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00
Cambio de abrazadera de calefacción	SI	\$150.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos litros de anticongelante	\$110.00
Una abrazadera	\$15.00

Precio total: **\$1,425.00**