



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: RESISTENCIAS SAN MARINO	Marca: TOYOTA HILUX
	Modelo: 2022
	Placas: D66BKE

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$1,150.00	