



 Carmool
Quality. Service. Safety.

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 61

Cliente

Vehículo

Nombre: CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V. Marca: VOLKSWAGEN GOL

C.V. Modelo: **2013**
Placas: 824XE

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla, no acelera NOTA: Garantía 30 días o 20.000 kilómetros OBSERVACIONES: Su computadora se encuentra con rasgos de haber sido destapada y no cuenta con base

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
corrección de lineas de sensor de velocidad, cuerpo de aceleración, spk	SI	\$3,016.00
Flasheo de aceleración y calibración de cuerpo de aceleración	SI	\$1,392.00

Elementos

Precio total: **\$4,408.00**