



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6161

### Cliente

Nombre: **María de Lourdes López**

**Santillán**

### Vehículo

Marca: **SEAT LEON**

Modelo: **2013**

Placas: **PDZ2091**

### Síntomas y/o comentarios

Checar sobre calentamiento tira el anticongelante, chacar soportes de motor, checar ruido en poles de banda de accesorios, checar afinación NO PAGO NO SE LE PUEDE DAR SERVICIO

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico paso de anticongelante en la cámara de combustión desmontar cabeza para prueba hidráulica, temo bomba dañada manguera superior e inferior de paso de anticongelante dañadas Nota sobre calentamiento de motor	SI	\$400.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**