



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 620

Cliente

Nombre: **OMAR PEREZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET AVEO**

Modelo: **2009**

Placas: **MLY8016**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR PRESIÓN DE ACEITE NOTA: PRESIÓN BAJA POR COLADERA TAPADA, DESGASTE POR BAJA LUBRICACIÓN RUIDO EN MOTOR INTERNO UN PERNO DE BIELA PRÓXIMO SERVICIO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza de coladera de bomba de aceite, sellar cárter	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$800.00