



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6371

### Cliente

Nombre: **ERICK FLORES**

### Vehículo

Marca: **SEAT ATECA**

Modelo: **2019**

Placas: **E01BDP**

### Síntomas y/o comentarios

Checar falla de motor check prendido, servicio de verificación, Reparación de puerta costo 2,800.00 tiempo de entrega tres días

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza de sensor de presión del múltiple y MAP	SI	\$800.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00
Hojearía y pintura reparación de puerta trasera izquierda inferior izquierdo	SI	\$2,800.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$4,750.00**