



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6404

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **TOYOTA HILUX**

Vehículo

Modelo: **2016**

Placas: **NYR6483**

Síntomas y/o comentarios

Checar selector de caja de velocidades, checar licuadora hace ruido zumba Nota unidad en observación aceite de caja de velocidades contaminado

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Se cambio aceite de caja de velocidades "sin costo"	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00