



Presupuesto: 644

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CELESTE CASTRO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2016**

Placas: **K23AHX**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN DE PARÁMETROS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$950.00
Corrección de parámetros	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$1,550.00	