



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6456

Cliente

Nombre: **Daniel Almaraz**

Vehículo

Marca: **CHRYSLER VOYAGER**

Modelo: **2002**

Placas: **NKG5579**

Síntomas y/o comentarios

Revisar puntos de seguridad Observaciones balatas delanteras 40% traseras 60% de vida Nota bajo nivel de aceite en el motor presencia de humo azul, cambiar batería baja en amperaje

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros y relleno de niveles	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$600.00