



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6457

Cliente

Nombre: **Diseño de equipo y empaques** Marca: **FORD 350**

Modelo: **2012**

Placas: **LG00726**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Válvulas calzadas del cilindro numero dos y ocho	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**