



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6471

Cliente

Nombre: **ZAUL PERALTA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

BEETLE

Modelo: **2013**

Placas: **159ZBF**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,750.00