



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6487

### Cliente

Nombre: **ANGEL AGIRRE**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2021**

Placas: **LND044C**

### Síntomas y/o comentarios

Checar puntos de seguridad revisar si requiere servicio revisión de suspensión se percibe un ruido Nota llanta trasera izquierda con un ligero chipote Observaciones balatas delanteras 70% traseras 50% de vida

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros corrección de niveles, cambio de un foco de luz baja	SI	\$600.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un foco 12V	\$116.00

Precio total: **\$716.00**