



Presupuesto: 6492

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **MARIO CALIXTO TORRES**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2016**

Placas: **LKE820A**

Síntomas y/o comentarios

Checar testigos prendidos de estabilidad y pendiente clutch NOTA cuando se cambie clutch se tendrá que cambiar en interruptor del pedal

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Elementos		
Descripción	Importe	

Precio total: **\$0.00**