



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6540

Cliente

Nombre: **Jorge Nuñez**

Vehículo

Marca: **MAZDA mazda2**

Modelo: **2019**

Placas: **MMD694A**

Síntomas y/o comentarios

Checar falla de motor check prendido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico falla bomba de alta presión	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$200.00