



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6609

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **FORD IKON**

Modelo: **2013**

Placas: **LVA904A**

### Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante. NOTA checar constantemente el nivel de anticongelante en consumo de anticongelante se debe por el mal estado del motor

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico: consumo de anticongelante "sin costo"	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$0.00</b>