



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6618

Cliente

Nombre: **BIO CLEAN 360**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2015**

Placas: **NX2009B**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico falla de motor Nota programar para desmontar motor para su reparación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico ruido interno en motor desmontar para su reparación códigos pendientes U0140008 perdida de comunicación con el modulo de carrocería C00512908 sensor de posición del volante dañado base rota	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$400.00