



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6660

Cliente

Nombre: **Luis Espinosa**

Vehículo

Marca: **BMW 118i**

Modelo: **2015**

Placas: **PDZ5179**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico de falla de motor perdida de potencia cascabeleo NOTA cambar batería adecuada

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico 164040 - 164041 montaje erróneo de la distribución	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$400.00