



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6670

Cliente

Nombre: **JAIR CANO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2015**

Placas: **576ZWJ**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación, checar parámetros check prendido, revisar fuga de aceite a cuenta 500.00 restan 1,346.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$696.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,846.00