



# Presupuesto: 6682

## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **MARIO CALIXTO TORRES**

### Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ**

**CLA200**

Modelo: **2016**

Placas: **NXC821A**

### Síntomas y/o comentarios

Checar afinación y puntos de seguridad Observaciones balatas delanteras 50% traseras 30% de vida

### Servicios

| Descripción                   | Autorizado | Importe  |
|-------------------------------|------------|----------|
| Checar puntos de seguridad ok | SI         | \$800.00 |

### Elementos

| Descripción | Importe                       |
|-------------|-------------------------------|
|             | Precio total: <b>\$800.00</b> |