



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6683

### Cliente

Nombre: **CARLOS SIFUENTES**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2020**

Placas: **N67BGX**

### Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, che prendido, revisar puntos de seguridad. Observaciones. Balatas delanteras y traseras: 50% de vida.

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de oxígeno B2 corrección de niveles limpieza de frenos	SI	\$696.00

### Elementos

Descripción	Importe
Sensor oxígeno original VW	\$1,148.00

Precio total: **\$1,844.00**