



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6718

### Cliente

Nombre: **Isaac Hernández**

### Vehículo

Marca: **NISSAN ALTIMA**

Modelo: **2020**

Placas: **PWB516E**

### Síntomas y/o comentarios

Checar check prendido, checar falla de motor.

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambiar sensor O2 B1	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe

Precio total: **\$0.00**