



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6744

### Cliente

Nombre: **Oscar Celis**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN POLO**

Modelo: **2020**

Placas: **L29BCT**

### Síntomas y/o comentarios

Revisar ruido el andar, checar puntos de seguridad

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza y calibración de balatas, revisar puntos de seguridad	SI	\$812.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$812.00</b>