



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: JOSE LUIS NARVAEZ	Marca: CHEVROLET SPARK
	Modelo: 2015
	Placas: S75ACF

Síntomas y/o comentarios

Check prendido, checar falla de motor y fuga de anticongelante.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: \$0.00