



Presupuesto: 686

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtémoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ROLANDO PAZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2014**

Placas: **685ZDD**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE RPM OBSERVACIONES: CALIBRACIÓN DE CUERPO DE ACELERACIÓN OK

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**