



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6871

Cliente

Nombre: **BIO CLEAN 360**

Vehículo

Marca: **PEUGEOT PARTNER**

Modelo: **2015**

Placas: **NX2008B**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación check prendido, revisar puntos de seguridad, chascar fuga de anticongelante Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida Nota la fuga de anticongelante es del sistema del aire acondicionado acudir a su reparación, código P0243 Mando del turbo de geometría fija abierta P2564 medida de la posición del turbo corto circuito

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, limpieza de sistema de inyección tratamiento al filtro de partículas	SI	\$2,552.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de filtros sfd aceite C4 15W40 UHD	\$3,219.00

Precio total: **\$5,771.00**