



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6926

Cliente

Nombre: **JAIR CANO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2015**

Placas: **576ZWJ**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aceite de Carter y sobre Carter a cuenta 2400 restan 970

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar sobre Carter y Carter para sellar	SI	\$2,400.00

Elementos

Descripción	Importe
Aceite 20W-50 y filtro de aceite	\$781.00
Un forma juntas	\$189.00

Precio total: **\$3,370.00**