



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6953

Cliente

Nombre: **INSTALACIONES SISTEMAS
DE CONTROL S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**
Modelo: **2011**
Placas: **LLF808A**

Síntomas y/o comentarios

Desmontar caja de velocidades para su reparación truena la tercera al entrar y la cuarta se quiere votar Observaciones
Juego en bieletas de la dirección, hidráulico de l pedal del clutch sin cubra polvos, fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para su reparación, cambio de balero doble, cambio de bronces y tren de tercera y cuarta velocidad	SI	\$6,960.00

Elementos

Descripción	Importe
Aceite 90w90	\$405.00

Precio total: **\$7,365.00**