



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **ABELINO HERNANDEZ**
ESLAVA

Vehículo
Marca: **DODGE CALIBER**
Modelo: **2008**
Placas: **839VPW**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$1,800.00	