



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7103

Cliente

Nombre: **Javier Tamariz**

Vehículo

Marca: **VOLVO XC60**

Modelo: **2016**

Placas: **E45BAX**

Síntomas y/o comentarios

corrección de falla de motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico Cilindro numero tres bajo de compresión desmontar cabeza para prueba hidráulica	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$696.00