



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7145

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19754**

Síntomas y/o comentarios

Checar filtros Nota se detecto ruido en llanta delantera izquierda plato cubre polvos rosando el disco doblado por posible golpe, el disco se tendrá que cambiar al próximo cambio de balatas. Los filtros se encuentran en buen estado favor de checar sus kilometrajes y cotejar

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Se desmontó caliper izquierdo para retirar el cubre polvos doblado "sin coto en atención al cliente"	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**