



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7197

Cliente

Nombre: **Ramiro Flores**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2017**

Placas: **D16ATS**

Síntomas y/o comentarios

Checar trasmisión automática, servicio de verificación NOTA en observación funcionamiento de trasmisión automática

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de líneas de sistema de ABS traseras	SI	\$800.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,950.00