



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo
Marca: **VOLKSWAGEN**
CAMION 17.230 WORKER
Modelo: **2016**
Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios
Llega en grúa desarmado del motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**