



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7331

Cliente

Nombre: **VICTOR MANUEL MARTINEZ** Vehículo
Marca: **VOLKSWAGEN**
POINTER
Modelo: **2008**
Placas: **PDL3944**

Síntomas y/o comentarios

Checar afinación, servicio de verificación, checar puntos de seguridad, alineación OK Observaciones balatas delanteras 60% traseras 40% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros ok	SI	\$696.00
Traslado a verificación	SI	\$1,200.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,896.00