



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7374

Cliente

Nombre: **Oscar Gomez**

Vehículo

Marca: **KIA RIO**

Modelo: **2017**

Placas: **PDF5194**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico Checar sobre calentamiento

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico paso de anticongelante a la cámara de combustión, desmontar cabeza para prueba hidráulica	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$696.00