



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7376

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19758**

### Síntomas y/o comentarios

Revisar frenos generales, pierde potencia en subidas, revisar leyenda en el tablero "Filtro de escape ,superó el límite", servicio de verificación, revisar puerta derecha trasera, servicio de lubricación. NOTA sensor de temperatura de aceite dañado aún no lo surte plata armadora, el motor se encuentra con rasgos de un mal armado, se instaló actuador de turbo que estaba usado de la unidad 754 Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,200.00
Cambio de bomba de vacío de reforzador de frenos, cambio de actuador del turbo	SI	\$3,480.00
Cambio de switch de puerta corrediza, reparación de chapa y contra	SI	\$1,392.00
Desmontar filtros de partículas delantero principal y trasero para su limpieza	SI	\$2,320.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una bomba de vacío (fomoco)	\$4,693.00
Dos plafones 12V	\$301.00

Precio total: **\$13,386.00**