



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7398

### Cliente

Nombre: **Ana Ivone Mendoza**

### Vehículo

Marca: **KIA SOUL**

Modelo: **2019**

Placas: **L89AXR**

### Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla en el sistema de carga, checar interruptor de clutch, checar luces de cortesía no se apagan solas NOTA vehículo en observación

### Servicios

| Descripción   | Autorizado | Importe  |
|---|------------|----------|
| Limpieza de interruptor de pedal de clutch, cambio de dos fofos frontales de cuartos, sistema de carga ok | SI         | \$928.00 |

### Elementos

| Descripción | Importe                       |
|-------------|-------------------------------|
|             | Precio total: <b>\$928.00</b> |