



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7509

### Cliente

Nombre: **Nelson Riveros**

### Vehículo

Marca: **HUMMER H3**

Modelo: **2008**

Placas: **557WHF**

### Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico, Check pendido, checar fuga de fluido de dirección, checar inmovilizador de llave

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico fuga de aceite en la dirección y manguera de presión, códigos pendientes, "sin costo"	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**