



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7519

Cliente

Nombre: **AXAY INDUSTRIAL S.A DE
C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN
TRANSPORTER**
Modelo: **2019**
Placas: **MDX768A**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla de motor pierde potencia, revisar puntos de seguridad NOTA cambiar clutch corta muy arriba tiende a patinarse, daño en caja de velocidades muerde la 2da, fuga de aceite de motor del reten trasero de cigueñal

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de pre calentadora #1	SI	\$1,044.00
Diagnóstico falla en línea de referencia que llega del modulo a la bomba auxiliar		
Cambio de aceite de motor y filtro	SI	\$348.00

Elementos

Descripción	Importe
Una pre calentadora	\$798.00
Un filtro	\$162.00

Precio total: **\$2,352.00**