



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7567

### Cliente

Nombre: **EDUARDO PEREZ ARROYO**

### Vehículo

Marca: **RENAULT FLUANCE**

Modelo: **2014**

Placas: **931ZUE**

### Síntomas y/o comentarios

Checar falla no responde al despegar, gasto excesivo de gasolina NOTA soporte de caja de velocidades dañado

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch completo con volante cremallera, purgar sistema hidráulico	SI	\$2,800.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit completo plato, disco, collarín y volante cremallera LUK	\$11,336.00

Precio total: **\$14,136.00**