



# Presupuesto: 7575

## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

### DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

### Síntomas y/o comentarios

Checar clutch y caja de velocidades al soltar el pedal del clutch truena, checar sistema de frenos ABS prendido NOTA se instaló la caja de velocidades y clutch completo de la unidad 441 su caja se queda para su reparación

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar cajas de velocidades y montar con clutch completo, cambio de aceite a la caja	SI	\$10,440.00

### Elementos

Descripción	Importe
Aceite 75W-80	\$2,907.00

Precio total: **\$13,347.00**