



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7629

Cliente

Nombre: **Alejandro camargo**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2020**

Placas: **R74BDU**

Síntomas y/o comentarios

Checar amortiguadores traseros, checar banda de accesorios.

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|---------|
| lubricación de gomas de amortiguadores traseros "sin costo" | SI | \$0.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------|-----------------------------|
| | Precio total: \$0.00 |