



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: RESISTENCIAS SAN MARINO	Marca: NISSAN NP300
	Modelo: 2015
	Placas: LF49957

Síntomas y/o comentarios

Corregir fugas de aceite del motor, checar compresión a petición del cliente

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: \$0.00